

Lluvias ponen en peligro las ruinas de Chavín de Huántar

INC solicita declarar este legado en estado de emergencia

HUARAZ.- Las intensas lluvias que están cayendo en la sierra del departamento de Áncash han provocado inundaciones en las galerías del monumento arqueológico Chavín de Huántar, poniendo en peligro su consistencia, por lo que se solicitará declararlo en estado de emergencia, según informó el director de patrimonio y encargado de la dirección regional del Instituto Nacional de Cultura, filial Áncash, arqueólogo Wilder León Azcurra.

El funcionario manifestó que las ruinas han absorbido mucha humedad y existen filtraciones que han humedecido las paredes, convirtiendo en pequeños charcos las diez galerías de este importante monumento, principalmente las más visitadas como son las denominadas 'lanzón', 'laberintos', 'cautivos' y 'doble ménsola', debilitando las estructuras de piedra del castillo, que podrían hacer colapsar toda la estructura.

Por la humedad puede producirse el desprendimiento del 'mortero' o barro, que une

las piedras de los muros. Este hecho podría hacer que se derrumbe el edificio, sentenció.

Frente a esto, dijo el arqueólogo, técnicos del INC de Áncash efectúan trabajos con acciones concretas, como excavaciones en algunos puntos débiles del edificio por donde caen goteras, tal como se ha efectuado en la pared lateral del pasadizo de ingreso a las galerías del lanzón, donde se ha compactado con tierra para evitar las filtraciones.

Sin embargo, sostuvo, no hay presupuesto para iniciar trabajos de gran envergadura, tales como utilizar consolidantes metálicos como la cola sintética mezclada con tierra para su compactación y evitar de esta manera las filtraciones.

Este legado arqueológico está ubicado en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, en la zona de los Conchucos, a 220 kilómetros al sureste de Huaraz.