



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

Centro Nacional de Información Cultural

*Fotografías del terremoto
del Cuzco de 1950
Archivo Luis E. Valcárcel*

Material especial – disco compacto (CD)

Lima, Perú

2005



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL

Las fotografías están disponibles únicamente para estudios sin fines de lucro y tienen los derechos de autor reservados a nombre del Centro & Archivo Luis E. Valcárcel.

Instituto Nacional de Cultura
Centro Nacional de Información Cultural
Lima, Perú

Director: César Coloma Porcari
Compiladores: Francisco Benaducci Fava
Luis Alberto Meneses Hermoza

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: N° 2005-5174

Presentación

Este disco compacto (CD) contiene una colección de fotografías del terremoto del Cuzco de 1950, pertenecientes al Archivo Luis E. Valcárcel del Centro Nacional de Información Cultural.

En las imágenes se puede apreciar la magnitud de los daños ocasionados por el sismo, especialmente en los inmuebles más antiguos y valiosos.

Algunas torres de iglesias se derrumbaron parcialmente y muchas casonas sufrieron mucho por el fuerte sismo que asoló toda la región.

Afortunadamente el gobierno del presidente don Manuel A. Odría acudió inmediatamente al rescate de la Ciudad Imperial, con víveres, medicinas y todo lo necesario para resguardar la vida y la salud de la población.

Y algo muy importante, el gobierno odríista defendió el centro histórico del Cuzco no permitiendo la destrucción del mismo por personas con ideas “modernistas” que pretendían arrasar todo para levantar una nueva ciudad.

Se debe por ello al gobierno de don Manuel A. Odría el que el Cuzco sea una maravilla urbana, que ha merecido ser declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La reconstrucción del Cuzco monumental demandó muchos años de ardua labor y fue sufragada principalmente por el Estado peruano y los propietarios particulares, incluyendo alguna ayuda extranjera, aunque muy escasa.

Las fotografías contenidas en este disco compacto (CD) fueron catalogadas e inventariadas por don Francisco Benaducci Fava, encargado del Archivo Luis E. Valcárcel, y digitalizadas por don Luis Alberto Meneses Hermoza.

César Coloma Porcari
Director

37 - CUZCO - TERREMOTO DE 1950 (CCT)

Código	Título	Asunto	Fotógrafo	Fecha	Lugar	Dimensiones	Estado	Observaciones y anotaciones
CCT-001	Muro inca	Pared de piedra; atrás escombros	Neumann Hnos.	1950	Cuzco	8.7 x 6.7 cm.	B	Sello de fotografías al reverso: "NEUMANN HNOS/ F005/ LIMA-Lampa 938".
CCT-002	Portal de la Compañía	Edificaciones derruidas, automóvil en primer plano		1950	Cuzco	8.9 x 12.7 cm.	B	Reverso: "Portal de la Compañía".
CCT-003	Calle de Santa Catalina Angosta	A la izquierda arquería; a la derecha, esquina; fichadas de viviendas destruidas		1950	Cuzco	8.5 x 12.5 cm.	B	Reverso: "Calle Santa Catalina Angosta" (borrado).
CCT-004	Calle de las Mantas	Calle vista en diagonal; torre de la Catedral		1950	Cuzco	12.3 x 8.9 cm.	B	
CCT-005	Avenida El Sol	Calle en ruinas; interior con arquerías en dos plantas (claustro?)		1950	Cuzco	8.9 x 12.6 cm.	B	Reverso: "Av el Sol y Puerta falsa".
CCT-006	Tullumayo	Casa en escombros con portada y muro incas		1950	Cuzco	8.8 x 12.6 cm.	B	Reverso: "Tullumayu".
CCT-007	Calle Matará	Calle vista en diagonal; a la izquierda techo de tejas		1950	Cuzco	8.6 x 12.7 cm.	B	
CCT-008	Calle de Limacpampa	Calle limpia de escombros desemboca en torre con campanario derruido		1950	Cuzco	8.9 x 12.7 cm.	B	Reverso: "Vista desde Limacpampa".
CCT-009	Belén I	Calle con cruce; esquinas demuidas		1950	Cuzco	8.8 x 12.6 cm.	B	Reverso: "Ayacucho - Belén".
CCT-010	Belén II	Calle limpia de escombros; al fondo iglesia derruida		1950	Cuzco	8.8 x 12.6 cm.	B	Reverso: "Belén".
CCT-011	Belén III	Amplia calle, tejados; al fondo cerros		1950	Cuzco	8.5 x 12.5 cm.	B	Reverso: "Belén hacia la ciudad".
CCT-012	Cuichipuncu	Calle con casona demuida		1950	Cuzco	8.8 x 12.7 cm.	B	Reverso: "Cuichipuncu".
CCT-013	Palucha Pata	Muros de adobe		1950	Cuzco	8.5 x 12.8 cm.	B	Reverso: "Palucha Pata".
CCT-014	Portal del Comercio	Columnata		1950	Cuzco	9.2 x 14 cm.	B	
CCT-015	Portales	Camiones recogiendo desmonte		1950	Cuzco	9.1 x 13.8 cm.	B	
CCT-016	Portal Carizos	Arquería. Hombres botando escombros en el techo		1950	Cuzco	8,9 x 14.5 cm.	B	
CCT-017	Portal Carizos	Camiones recogiendo escombros		1950	Cuzco	9.3 x 13.8 cm.	B	Reverso: "Portal Carizos".
CCT-018	Portal de la Compañía	Interior al descubierta; escombros		1950	Cuzco	9 x 13.9 cm.	B	
CCT-019	Claustro y torre de la Compañía	Esquina del claustro de la Universidad, cúpula y torre		1950	Cuzco	14.4 x 8.9 cm.	B	
CCT-020	Claustro y torre de la Compañía	Esquina del claustro de la Universidad, cúpula y torre (ver fotografía CCT-019)		1950	Cuzco	14.4 x 9 cm.	B	
CCT-021	Iglesia de la Merced	Detalle de la portada apuntalada		1950	Cuzco	13.9 x 9.1 cm.	B	
CCT-022	Claustro y torre de Santo Domingo	Esquina de la galería alta y torres		1950	Cuzco	9.1 x 13.8 cm.	B	
CCT-023	Muro de Santo Domingo	Muro alto resquebrajado		1950	Cuzco	13.9 x 9.2 cm.	B	
CCT-024	Iglesia de Belén	Muro de la fachada rajado. Cruz		1950	Cuzco	13.8 x 9.1 cm.	B	
CCT-025	Torre de la Iglesia de Belén	Vista lateral, de pie aunque bastante demuida		1950	Cuzco	13.9 x 9.2 cm.	B	
CCT-026	Torre de la Iglesia de Belén	Vista lateral, gran parte demuida		1950	Cuzco	14 x 9 cm.	B	
CCT-027	Torre de la Iglesia de Belén	Vista de la fachada con torre semidestruida		1950	Cuzco	13.9 x 9.1 cm.	B	
CCT-028	Torre de la Iglesia de Belén	Vista de la fachada y parte de la torre, ambas semi destruidas		1950	Cuzco	13.8 x 9.1 cm.	B	
CCT-029	Iglesia del Triunfo	Esquina con portada y ventanas		1950	Cuzco	9 x 14 cm.	B	

37 - CUZCO - TERREMOTO DE 1950 (CCT)

Código	Título	Asunto	Fotógrafo	Fecha	Lugar	Dimensiones	Estado	Observaciones y anotaciones
CCT-030	Iglesia de San Sebastián	Portada y torre semidestruida		1950	Cuzco	14 x 9 cm.	B	Reverso: "S. Sebastián".
CCT-031	Muros incaicos	Pared con tres puertas, escombros al interior y nivel superior derruido		1950	Cuzco	8.5 x 14 cm.	B	
CCT-032	Calle de Aronés	Esquina apuntalada		1950	Cuzco	13.9 x 9.1 cm.	B	
CCT-033	Pardo	Grupo de casas de material moderno		1950	Cuzco	9 x 14 cm.	B	Reverso: "5 g/ Pardo".
CCT-034	Portal de Harinas	Arquería y balcón		1950	Cuzco	12.2 x 12 cm.	B	
CCT-035	Torre de la Catedral del Cuzco	Campanario; apuntalamiento de arco y columnas		1950	Cuzco	12.2 x 12.1 cm.	B	Reverso: "19/ Catedral".
CCT-036	Catedral del Cuzco, torre y pináculos	Vista del techo de la Catedral		1950	Cuzco	12.2 x 12.1 cm.	B	Reverso: "20/ Catedral".
CCT-037	Campanario de la Catedral del Cuzco	Arco de la torre de la Catedral apuntalada		1950	Cuzco	12.1 x 12 cm.	B	
CCT-038	Claustro de la Universidad	Vista del claustro desde el segundo nivel, hacia las torres de la Iglesia de la Compañía		1950	Cuzco	12.3 x 12.2 cm.	B	
CCT-039	Torres de la Compañía	Vista del techo de la Iglesia con los campanarios		1950	Cuzco	12.3 x 12.1 cm.	B	
CCT-040	Torre de la Iglesia de la Compañía	Torre del lado derecho vista de costado semiderruida		1950	Cuzco	12 x 12.2 cm.	B	
CCT-041	Convento de la Merced	Vista de tres arcos de la gelfía superior		1950	Cuzco	12.1 x 12.1 cm.	B	
CCT-042	Convento de la Merced	Tramo de las dos galerías, apuntaladas		1950	Cuzco	12.1 x 12.1 cm.	B	
CCT-043	Convento de la Merced	Tramo de la galería superior apuntalada		1950	Cuzco	12.2 x 12.1 cm.	B	
CCT-044	Torre de Santo Domingo	Campanario semi derruido		1950	Cuzco	12.1 x 12.1 cm.	B	Reverso: "Sto. Domingo".
CCT-045	Torre de Santo Domingo	Vista de la torre mostrando ellado derruido		1950	Cuzco	12 x 12.1 cm.	B	Inscripción borrada al reverso. "Sto. Domingo".
CCT-046	Palacio del Almirante	Balcón del Palacio Arzobispal apuntalado (esquina)		1950	Cuzco	12 x 12.2 cm.	B	
CCT-047	Palacio del Almirante	Vista lateral del balcón arzobispal apuntalado; friso con escudos		1950	Cuzco	12.1 x 12.1 cm.	B	
CCT-048	Iglesia de San Sebastián	Fachada de iglesia con torre izquierda derruida		1950	Cuzco	12.1 x 12.1 cm.	B	
CCT-049	Iglesia de San Sebastián	Vista lateral de iglesia y cruz		1950	Cuzco	12.1 x 12.1 cm.	B	Reverso: "29/ S. Sebastián".
CCT-050	Iglesia de San Cristóbal	Muros resquebrajados, tejados; campanario derruido		1950	Cuzco	12.1 x 12.1 cm.	B	Reverso: "31/ San Cristóbal".
CCT-051	Iglesia de San Pedro	Portada, torres y cúpula vista desde la izquierda		1950	Cuzco	12.2 x 12 cm.	B	Reverso: "32/ San Pedro".
CCT-052	Torre de la Iglesia de San Pedro	Torre derecha		1950	Cuzco	12.1 x 12.2 cm.	B	Reverso: "33/ San Pedro".
CCT-053	Calle Loreto	Muro incaico		1950	Cuzco	12.2 x 12.2 cm.	B	Reverso: "3/ Cuzco/ Esquina - Gruta".
CCT-054	Santa Catalina La Angosta	Casos y muros incaicos derruidos; bloques labrados de piedra sobre montículos		1950	Cuzco	12.2 x 12 cm.	B	Reverso: "5/ Sta. Catalina A".
CCT-055	Santa Catalina La Angosta	Muro incaico en primer plano; al fondo paredes entre escombros		1950	Cuzco	12 x 12.1 cm.	B	Reverso: "5-a/ Sta. Catalina A".
CCT-056	Santa Catalina La Angosta	Muro incaico en primer plano; al fondo paredes entre escombros (copia de fotografía CCT-055)		1950	Cuzco	15.3 x 12.1 cm.	B	
CCT-057	Portal Carizos	Arquería. Hombres botando escombros en el techo (ampliación fotografía CCT-016)		1950	Cuzco	12.2 x 18.4 cm.	B	Reverso: "Portal Carizos".
CCT-058	Portal de la Compañía	Edificaciones derruidas, automóvil en primer plano (ampliación de fotografía CCT-016)		1950	Cuzco	18 x 24.9 cm.	B	Reverso: "Portal de la Compañía".

37 - CUZCO - TERREMOTO DE 1950 (CCT)

Código	Título	Asunto	Fotógrafo	Fecha	Lugar	Dimensiones	Estado	Observaciones y anotaciones
CCT-059	Santa Catalina Angosta	A la izquierda arquería; a la derecha, esquina; fichadas de viviendas destruidas (ampliación de fotografía CCT-003)		1950	Cuzco	18.1 x 24.9 cm.	B	Reverso: "Sta - Catalina".
CCT-060	Calle de Mantas	Calle vista en diagonal; torre de la Catedral (ampliación de fotografía 004)		1950	Cuzco	24.4 x 18 cm.	B	Reverso: "Mantas".
CCT-061	Avenida El Sol	Calle en ruinas; interior con arquerías en dos plantas (claustró?), ampliación de fotografía CCT-005		1950	Cuzco	18 x 24.9 cm.	B	Reverso: "Puerta - Falsa - Avd. Sol".
CCT-062	Tullumayo	Casa en escombros con portada y muro incas (ampliación de fotografía CCT-006)		1950	Cuzco	18 x 24.8 cm.	B	Reverso: "Tullumayu".
CCT-063	Calle Matará	Calle vista en diagonal; a la izquierda techo de tejas (ampliación de fotografía CCT-007)		1950	Cuzco	18 x 24.9 cm.	B	Reverso: "Matará".
CCT-064	Calle de Limacpampa	Calle limpia de escombros desemboca en torre con campanario demuido (ampliación de fotografía CCT-008)		1950	Cuzco	18 x 24.9 cm.	B	Reverso: "Vista desde Limacpampa".
CCT-065	Belén	Calle con cruce; esquinas demuidas (ampliación de fotografía CCT-009)		1950	Cuzco	18 x 24.8 cm.	B	Reverso: "Ayacucho - Belén".
CCT-066	Belén	Calle limpia de escombros; al fondo iglesia demuida (ampliación de fotografía CCT-010)		1950	Cuzco	18 x 24.8 cm.	B	Reverso: "Belén".
CCT-067	Belén	Amplia calle, tejados; al fondo cerros (ampliación de fotografía CCT-011)		1950	Cuzco	18 x 24.4 cm.	B	Reverso: "Belén".
CCT-068	Cuichipuncu	Calle con casona demuida (ampliación de fotografía CCT-012)		1950	Cuzco	18 x 24.9 cm.	B	Reverso: "Cuichipuncu".
CCT-069	Camén Quicillo	Muros de adobe; Palucha Pata (ampliación de fotografía CCT-013)		1950	Cuzco	18 x 24.8 cm.	B	Reverso: "Camén Quicillo".
CCT-070	Portales y escombros	Larga calle con portales; primer plano, con arcos, delante de ellos, en la pista, ruina de escombros; personas			Cuzco	4.2 x 6.4 cm.	B	



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-001).jpg

Muro inca

Pared de piedra; atrás escombros



CENTRO & ARCHIVO


LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-002).jpg

Portal de la Compañía

Edificaciones derruidas, automóvil en primer plano



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL

Cuzco Terremoto (CC-T-003).jpg


Calle de Santa Catalina Angosta

A la izquierda arquería; a la derecha, esquina; fachadas de viviendas destruidas



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-004).jpg

Calle de las Mantas

Calle vista en diagonal; torre de la Catedral



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-005).jpg

Avenida El Sol

Calle en ruinas; interior con arquerías en dos plantas (claustro?)



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-006).jpg


Tulumayo

Casa en escombros con portada y muro incas



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL




Cuzco Terremoto (CC-T-007).jpg

Calle Matará
Calle vista en diagonal; a la izquierda techo de tejas



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-008).jpg


Calle de Limacpampa

Calle limpia de escombros desemboca en torre con campanario derruido



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-009).jpg

Belén I
Calle con cruce; esquinas derruidas



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-010).jpg

Belén II
Calle limpia de escombros; al fondo iglesia derruida



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL




Cuzco Terremoto (CC-T-011).jpg

Belén III
Amplia calle, tejados; al fondo cerros



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL




Cuzco Terremoto (CC-T-012).jpg

Cuichipuncu
Calle con casona derruida



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-013).jpg

Palucha Pata
Muros de adobe



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Portales
Camiones recogiendo desmonte



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-016).jpg

Portal Carrizos

Arquería. Hombres botando escombros en el techo



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL




Cuzco Terremoto (CC-T-017).jpg

Portal Carrizos
Camiones recogiendo escombros



CENTRO & ARCHIVO
LUIS E. VALCÁRCEL


Portal de la Compañía
Interior al descubierto; escombros



CENTRO & ARCHIVO
LUIS E. VALCÁRCEL

Cuzco Terremoto (CC-T-019).jpg

Claustro y torre de la Compañía
Esquina del claustro de la Universidad, cúpula y torre



CENTRO & ARCHIVO
LUIS E. VALCÁRCEL

Cuzco Terremoto (CC-T-020).jpg

Claustro y torre de la Compañía
Esquina del claustro de la Universidad, cúpula y torre (ver fotografía CCT-019)



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL

Cuzco Terremoto (CC-T-021).jpg

Iglesia de la Merced
Detalle de la portada apuntalada



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-022).jpg

Claustro y torre de Santo Domingo
Esquina de la galería alta y torres




CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL

Cuzco Terremoto (CC-T-023).jpg

Muro de Santo Domingo
Muro alto resquebrajado



CENTRO & ARCHIVO
LUIS E. VALCÁRCEL

Cuzco Terremoto (CC-T-024).jpg

Iglesia de Belén
Muro de la fachada rajado. Cruz



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL

Cuzco Terremoto (CC-T-025).jpg

Torre de la Iglesia de Belén
Vista lateral, de pie aunque bastante derruida



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-026).jpg

Torre de la Iglesia de Belén
Vista lateral, gran parte derruida




CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-027).jpg

Torre de la Iglesia de Belén
Vista de la fachada con torre semidestruida




Cuzco Terremoto (CC-T-028).jpg

Torre de la Iglesia de Belén
Vista de la fachada y parte de la torre, ambas semi destruidas



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-029).jpg

Iglesia del Triunfo
Esquina con portada y ventanas



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-030).jpg

Iglesia de San Sebastián
Portada y torre semidestruida



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-031).jpg

Muros incaicos

Pared con tres puertas, escombros al interior y nivel superior derruido



CENTRO & ARCHIVO
LUIS E. VALCÁRCEL


Cuzco Terremoto (CC-T-032).jpg

Calle de Aronés
Esquina apuntalada



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL




Pardo
Grupo de casas de material moderno



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Portal de Harinas
Arquería y balcón

Cuzco Terremoto (CC-T-034).jpg



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-035).jpg

Torre de la Catedral del Cuzco
Campanario; apuntalamiento de arco y columnas



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL




Cuzco Terremoto (CC-T-036).jpg

Catedral del Cuzco, torre y pináculos
Vista del techo de la Catedral



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-037).jpg

Campanario de la Catedral del Cuzco
Arco de la torre de la Catedral apuntalada



Cuzco Terremoto (CC-T-038).jpg

Claustro de la Universidad

Vista del claustro desde el segundo nivel, hacia las torres de la Iglesia de la Compañía



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-039).jpg

Torres de la Compañía

Vista del techo de la Iglesia con los campanarios



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-040).jpg

Torre de la Iglesia de la Compañía
Torre del lado derecho vista de costado semiderruida



Convento de la Merced
Vista de tres arcos de la gelría superior



Convento de la Merced
Tramo de las dos galerías, apuntaladas



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-043).jpg

Convento de la Merced
Tramo de la galería superior apuntalada



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL




Torre de Santo Domingo
Campanario semi derruido

Cuzco Terremoto (CC-T-044).jpg



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Torre de Santo Domingo
Vista de la torre mostrando ellado derruido

Cuzco Terremoto (CC-T-045).jpg



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-046).jpg

Palacio del Almirante
Balcón del Palacio Arzobispal apuntalado (esquina)



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-047).jpg

Palacio del Almirante

Vista lateral del balcón arzobispal apuntalado; friso con escudos



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-048).jpg

Iglesia de San Sebastián
Fachada de iglesia con torre izquierda derruida



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-049).jpg

Iglesia de San Sebastián
Vista lateral de iglesia y cruz



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Iglesia de San Cristóbal
Muros resquebrajados, tejados; campanario derruido

Cuzco Terremoto (CC-T-050).jpg



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL




Iglesia de San Pedro
Portada, torres y cúpula vista desde la izquierda



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-052).jpg

Torre de la Iglesia de San Pedro
Torre derecha



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Calle Loreto
Muro incaico

Cuzco Terremoto (CC-T-053).jpg



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-054).jpg

Santa Catalina La Angosta

Casonas y muros incaicos derruidos; bloques labrados de piedra sobre montículos



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-055).jpg

Santa Catalina La Angosta

Muro incaico en primer plano; al fondo paredes entre escombros



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Santa Catalina La Angosta

Muro incaico en primer plano; al fondo paredes entre escombros (copia de fotografía CCT-055)

Cuzco Terremoto (CC-T-056).jpg



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-057).jpg

Portal Carrizos

Arquería. Hombres botando escombros en el techo (ampliación fotografía CCT-016)



CENTRO & ARCHIVO


LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-058).jpg

Portal de la Compañía

Edificaciones derruidas, automóvil en primer plano (ampliación de fotografía CCT-016)




CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL

Cuzco Terremoto (CC-T-059).jpg

Santa Catalina Angosta

A la izquierda arquería; a la derecha, esquina; fachadas de viviendas destruidas (ampliación de fotografía CCT-003)



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL

Cuzco Terremoto (CC-T-060).jpg


Calle de Mantas

Calle vista en diagonal; torre de la Catedral (ampliación de fotografía 004)



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-061).jpg

Avenida El Sol

Calle en ruinas; interior con arquerías en dos plantas (claustro?), ampliación de fotografía CCT-005



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-062).jpg

Tulumayo

Casa en escombros con portada y muro incas (ampliación de fotografía CCT-006)



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-063).jpg

Calle Matará

Calle vista en diagonal; a la izquierda techo de tejas (ampliación de fotografía CCT-007)



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-064).jpg

Calle de Limacpampa

Calle limpia de escombros desemboca en torre con campanario derruido (ampliación de fotografía CCT-008)



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-065).jpg

Belén

Calle con cruce; esquinas derruidas (ampliación de fotografía CCT-009)



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-066).jpg

Belén
Calle limpia de escombros; al fondo iglesia derruida (ampliación de fotografía CCT-010)



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-067).jpg

Belén

Amplia calle, tejados; al fondo cerros (ampliación de fotografía CCT-011)



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-068).jpg

Cuichipuncu
Calle con casona derruida (ampliación de fotografía CCT-012)



CENTRO & ARCHIVO

LUIS E. VALCÁRCEL



Cuzco Terremoto (CC-T-069).jpg

Carmen Quiclla
Muros de adobe; Palucha Pata (ampliación de fotografía CCT-013)



Cuzco Terremoto (CC-T-070).jpg

Portales y escombros

Larga calle con portales; primer plano, con arcos, delante de ellos, en la pista, ruma de escombros; personas